



現況写真

外部

西側



現況写真

外部

西側



現況写真

外部

西側



現況写真

外部

西側



現況写真

外部

西側



現況写真

外部

西側



現況写真

外部

西側



現況写真

外部

西側



現況写真

外部

西側



現況写真

外部

東側



現況写真

外部

東側



現況写真

外部

東側



現況写真

外部

東側



現況写真

外部

東側



現況写真

外部

東側



現況写真

外部

東側



現況写真

外部

北側



現況写真

外部

北側



現況写真

外部

北側



現況写真

外部

北側



現況写真

外部

北側



現況写真

外部

北側



現況写真

外部

北側



現況写真

外部

北側



現況写真

外部

北側



現況写真

外部

北側



現況写真

外部

北側



現況写真

外部

北側

樋

樋と外壁の間に漏水が見られる。



現況写真

外部

南側



現況写真

外部

南側



現況写真

外部

南側



現況写真

外部

温泉原水槽



現況写真

外部

中庭



現況写真

外部

中庭



現況写真

外部

中庭



現況写真

外部

中庭



現況写真

外部

中庭



現況写真

外部

オイルタンク



現況写真

外部

オイルタンク



現況写真

外部

煙突



現況写真

外部

煙突



現況写真

外部

煙突



外部

煙突

煙突架台部分が劣化している。