



現況写真

内部

1 階

風除室



現況写真

内部

1 階

風除室



現況写真

内部

1 階

風除室



現況写真

内部

1 階

乾燥室



現況写真

内部

1 階

乾燥室



現況写真

内部

1 階

玄関



現況写真

内部

1階

玄関



現況写真

内部

1階

玄関



現況写真

内部

1階

ホール



現況写真
内部
1 階
ホール



現況写真
内部
1 階
ホール



現況写真
内部
1 階
ホール



現況写真

内部

1 階

ホール



現況写真

内部

1 階

ホール



現況写真

内部

1 階

ホール



現況写真

内部

1 階

ホール



現況写真

内部

1 階

ホール



現況写真

内部

1 階

ホール



現況写真

内部

1 階

ホール



現況写真

内部

1 階

廊下



現況写真

内部

1 階

廊下



現況写真

内部

1 階

廊下



現況写真

内部

1 階

廊下



現況写真

内部

1 階

事務室



現況写真

内部

1階

事務室



現況写真

内部

1階

事務室



現況写真

内部

1階

事務室



現況写真

内部

1 階

事務室



現況写真

内部

1 階

事務室



現況写真

内部

1 階

宿泊室 1、2



現況写真

内部

1階

宿泊室1、2



現況写真

内部

1階

宿泊室1、2



現況写真

内部

1階

宿泊室1、2



現況写真

内部

1 階

宿泊室 1、2

踏込み 1



現況写真

内部

1 階

宿泊室 1、2

踏込み 1



現況写真

内部

1 階

宿泊室 1、2

踏込み 2



現況写真

内部

1 階

宿泊室 1、2

踏込み 2



現況写真

内部

1 階

食堂



現況写真

内部

1 階

食堂



現況写真

内部

1階

食堂



現況写真

内部

1階

食堂



現況写真

内部

1階

厨房



現況写真

内部

1 階

厨房



現況写真

内部

1 階

厨房



現況写真

内部

1 階

厨房



現況写真

内部

1 階

厨房



現況写真

内部

1 階

厨房



現況写真

内部

1 階

厨房



現況写真

内部

1 階

厨房

タイルが剥がれ落ちている



現況写真

内部

1 階

厨房



現況写真

内部

1 階

厨房

ガス配管コロガシ

分岐



現況写真

内部

1 階

厨房

ガス配管コロガシ



現況写真

内部

1 階

厨房

ガス配管コロガシ



現況写真

内部

1 階

厨房

ガス配管コロガシ



現況写真

内部

1 階

厨房

ガス配管コロガシ



現況写真

内部

1 階

厨房

排水管コロガシ



現況写真

内部

1 階

厨房

排水管コロガシ



現況写真

内部

1 階

倉庫



現況写真

内部

1 階

倉庫



現況写真

内部

1 階

食品庫



現況写真

内部

1階

食品庫



現況写真

内部

1階

脱衣室 1



現況写真

内部

1階

脱衣室 1



現況写真

内部

1 階

浴室 1



現況写真

内部

1 階

浴室 1



現況写真

内部

1 階

脱衣室 2



現況写真

内部

1 階

脱衣室 2



現況写真

内部

1 階

脱衣室 2



現況写真

内部

1 階

浴室 2



現況写真

内部

1 階

浴室 2



現況写真

内部

1 階

ボイラー室



現況写真

内部

1 階

ボイラー室



現況写真
内部
1 階
ボイラー室



現況写真
内部
1 階
洗面



現況写真
内部
1 階
洗面



現況写真
内部
1階
男子トイレ



現況写真
内部
1階
男子トイレ



現況写真
内部
1階
男子トイレ



現況写真
内部
1 階
男子トイレ



現況写真
内部
1 階
女子トイレ



現況写真
内部
1 階
女子トイレ



現況写真
内部
1 階
女子トイレ



現況写真
内部
1 階
女子トイレ



現況写真
内部
1 階
女子トイレ



現況写真

内部

1階

多目的トイレ