



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー




北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー




北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー




北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー

明り天井




北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー

明り天井



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー

明り天井



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー

天井点検口



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー

床下点検口



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー

床下点検口



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー

床下点検口



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー

排煙オペレーター



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー

障子



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

廊下・ロビー

出入口グレーチング



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

湯沸室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

湯沸室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

湯沸室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

湯沸室




北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

湯沸室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

湯沸室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

湯沸室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

事務室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

事務室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

事務室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

事務室




北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

事務室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

事務室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

和室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

和室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

和室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

和室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

和室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

和室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

和室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

和室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

和室



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

和室

明り天井



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

和室

物入




北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

炉前ホール



北広島町火葬場慈光苑待合室改修
工事

現況写真

内部

炉前ホール