

物件の室内写真



玄関ポーチ



玄関ホール



LDK



和室8帖



洋間8帖



洋間5.5帖 書斎



本棚



洋間 書斎



洋間5.5帖



脱衣所



浴室



洗面・洗濯機



トイレ簡易水洗



台所



台所水廻り



台所コンロ




台所カウンター



勝手口



天窗



天井 壁紙 劣化状況



天井 壁紙 劣化状況



畳 傷跡



シロアリ被害



エアコン設置状況



エアコン設置状況



ガスボンベ設置状況 北側



ガス給湯器



室外機設置状況



外観 南側



外観